

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-trp-10j-trampolina-pm-trp-10j-p-1392.html>



POWERMAT PM-TRP-10J - TRAMPOLINA PM-TRP-10J

Cena	198.45 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

POWERMAT PM-TRP-10J - TRAMPOLINA PM-TRP-10J

DANE TECHNICZNE

- Wysokość ramy: **76 cm**
- Wysokość siatki ochronnej: **180 cm**
- Średnica całkowita: **305 cm**
- Wysokość całkowita: **256 cm**
- Ilość sprężyn: **54**
- Grubość nóg: **38 x 1,5 [mm]**
- Grubość słupków: **25 x 1,1 [mm]**
- Wiek: **3+**
- Typ siatki: **wewnętrzna**
- Mocowanie siatki: **(górze + dół - stelaż z włókna węglowego + sznurek)**
- Ilość nóg podwójnych: **3**
- Ilość wsporników siatki: **6**
- Wymiary drabinki: **70 x 31 [cm]**
- Maksymalna waga użytkownika: **150 kg**
- Waga z opakowaniem: **49 kg**

Ostona na sprężyny

Wykonana z elastycznego, trwałego materiału PVC. Materiał jest gruby, odporny na promienie UV. Pod spodem znajdują się gruba gąbka obszyta nieprzemakającym materiałem, co sprawia, że chroni przed opadami deszczu.

Mocne i grube galwanizowane sprężyny

Sprężyny z ocynkowanej stali hartowanej wytrzymają ogromne obciążenia. Jakość sprężyn jest bardzo wysoka i nie stwarzają odkształceń przy zachowaniu maksymalnego obciążenia podanego w specyfikacji.

Solidna rama i stelaż

Trampolina POWERMAT jakościowo przygotowana jest na trudniejsze warunki. Posiada górny stelaż na siatkę z włókna węglowego, który bez problemu wygnie się przy naciągnięciu oraz nałoży i zablokuje na automatyczne zaczepy blokujące. Ponadto galwanizowana konstrukcja słupków, nóg i obręczy odporna jest na warunki atmosferyczne.

Miękkie otuliny słupków

W celu komfortu i bezpieczeństwa słupy okryte są piankową otuliną a dodatkowo na zewnątrz miękkim nieprzemakającym materiałem skóropodobnym.

Dwustronny suwak

Mocny dwustronny suwak z blokadą rozsunięcia jako dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnięciem z trampoliny zapewni jeszcze lepszą ochronę.

Wzmacniana mata

Nasza mata wyjątkowo została wzmocniona i przeszzyta 8 razy, tak aby zapewnić 100% bezpieczeństwa dzieciom.